ENHA
ROCKMAN

GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
NÁVOD K POUŽITÍ
BRUGSANVISNING
KASUTUSJUHEND
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTTÖOHJEET
CONSIGNES D'UTILISATION
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI PER L'USO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
ISTRUZZJONIJIET GHALL-UŻU
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ANVÄNDNINGSRÅD
NAVODILA ZA UPORABO
NÁVOD NA POUŽITIE
KULLANIM KILAVUZU
تعليمات للاستعمال: هذا قلنسلامة الصناعية

EN397 (Rockman C, E, F)
EN50365 (Rockman E, TE)

T: **+49 (0)6873 669 0460** E: **info@enha.com**
www.enha.com

ENHA GmbH, Kasteler, Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany

BG **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА КАСКА ЗА ПРОМИШЛЕНА БЕЗОПАСНОСТ**

в съответствие със стандарта EN 397:2012 + A1:2012 ROCKMAN Серия C и F (каски за строителството и дърводобивната промишленост) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
в съответствие с EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 ROCKMAN Серия E и TE (за електротехници) CE 0299
Касите от серията Rockman надвишават изискванията на стандартите EN 397:2012 + A1:2012 и EN 50365:2002
Институтът за изпитания на нашите каски е нотифициран за изпитване и сертифициране орган NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

УПОТРЕБА, ПРОВЕРКА, ОБСЛУЖВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОСТАТЪЧЕН РИСК

- Каската е проектирана да намалява въздействието на падащи предмети. Каската не осигурява защита отстрани, отпред или отзад.
- Продължителност на съхранение на каска: до 3 години, при 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Продължителността на използване на каската*: до 5 години (PE, ABS, PC) *докато шлемът е неврадим
- Преди всяка употреба, каската трябва да бъде проверена за повреди като срязвания, пукнатини или подобни на тях.
- Ако такъв подробен брой установим, каската трябва да се смени незабавно. Това важи също, ако след злополука, каската не изглежда да е получила повреда.
- Съхранявайте каската в сухо помещение с нормални температурни условия, далече от слънчева светлина и студ.
- Почиствайте каската с мек миещ препарат и топла вода. Не употребявайте разтворители или агресивни химически препарати, защото те въздействат на корпуса на каската.
- Моля, не прилагайте стикери, разтворители, самозалепващи етикети и лакове върху каската, защото всяка неволна намеса или промяна може да въздейства върху защитната ѝ функция.
- Касите от сериите C и F не са подходящи за употреба в електроцентрали, защото имат вентилационни отвори. Касите от серия E са проектирани за електротехници.
- Дори и каска, изпитана за промишлена безопасност, не предлага пълна защита от нараняване.

ПОСТАВРНЕ И НАГЛАСВАНЕ Лентата за главата е снабдена с изтъкнаности по кръвката, така че да може да адаптира към почти всяка обиколка на главата. Регулиране лентата за главата, така че касата да се нагласи удобно върху главата ви и да не се пъхата напред, когато се навеждате. Ако лентата за главата е оборудвана с ъгъров механизъм за затягане, уплетете в лентата, преди да затегнете, докато касата се притисне върху главата ви, без да създава прекомерен натиск. След това, натиснете назад ъгловия механизъм.

ЕТИКЕТИРАНЕ Касите ROCKMAN са проверени, освен за законовия минимум съгласно стандарта EN 397, допълнително за следните критерии:
а) Много ниска околна температура при ABS, PE -30°C; PC -30°C
б) Много висока околна температура +150°C (само при каски PC без вентилация)
в) Електрическа изолация за 440 V AC (съгласно стандарта EN 397)
до 1000V AC или 1500 V- (съгласно стандарта EN 50365), Серия E
г) Изпозваайте, когато работите със стопен метал: MM (за стопен метал) (само каски от PC (поликарбонат) без вентилация)
д) Обиколка на главата: 53 - 62 cm
ж) Производител: ENHA
з) Дата на производство: Месец/година
и) Материал: ABS (акрилонитрил-бутадиенстирен), PE (полиетилен) или PC (поликарбонат)
тип каска C4 = строителна каска 4 точка хамут PE, тип каска F6A = горска каска 6 точка хамут ABS, тип каска E4= Електротехнически каска 4 точка хамут PE

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Лентите за затягане под брадата може да бъдат привързани към самосвобождаваща се кука от вътешната страна на лентата за главата (ако има риск от прищипване). Каската може да бъде снабдена със защита на слуха и челна защита (визьори, маска за каска). Моля, свържете се с производителя за допълнителна информация.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ Следните резервни части се предлагат за каските ROCKMAN: оцеци за взрешно окачване 4 и или 6 точки (ремарки, с или без ремарки, с или без ъгъров механизъм за затягане с различни въртящи лентите, дъгти или къси, от различни материали (кожа, вълнен плат, пластмаса, плюш).

УВЕДОМЛЕНИЕ Ако работа на високо или в близост до токоведещи части може безопасно да се изпозлзвят предпазни средства за слуха с пластмасови скоби (модел 3017), свързано с опасност от електрически удар. В друг случай, при работа БЕЗ риск за поражение от електрически ток, може да се използва комбинация от предпазни средства за слуха със скоба от нержавеема стомана и каска (ексклюзив при работа с машини или електрически инструменти). Алтернативно бе бъдещи работи БЕЗ електрическо ризка ползт комбинаци охрани шлуховъ с дръжкет з нередсоч оцеи а пйлъ (механическа ризка подв ED 397). Вбнеи práce na vedení pod napětím nebo práci blízko částem pod napětím nesmí být tato příbluž používána jako jediný ochranný prostředek. Další kompatibilní OOP se musí používat podle rizik příslušné práce. Přízory pro elektrotechniky jsou k dispozici od výrobce.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ Продуктът е изпитан в съответствие с Регламент(ЕС) 2016/425 и отговаря на изискванията на хармонизираните стандарти EN 397:2012 + A1:2012, както и на стандарта EN 50365:2002 (Серия E, TE) Относно декларацията за съответствие моля вижте „Документи" на интернет страницата www.gg-doc.com/enha.

ИЗХВЪРЛЯНЕ Можете да изхвърляте вашата каска като отпадъчен продукт в съответствие с общата информация за изхвърлянето му. Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля свържете се с производителя.

CZ **NÁVOD K POUŽITÍ: PRŮMYSLOVÉ OCHRANNÉ PŘILBY**

v souladu s normou EN 397:2012 + A1:2012 – ROCKMAN, řada C a F (přilby pro stavebnictví a lesnictví) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
v souladu s normou EN 397:2012 + A1:2012 – ROCKMAN, řada E a TE (pro elektrotechniky) CE 0299
Přilby v řadě Rockman přesahují požadavky EN 397:2012 + A1:2012 a EN 50365:2002. Zkušební institut pro naše přilby je notifikovaný zkušební a certifikační orgán NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan.
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

POUŽITÍ, KONTROLA, SERVIS, SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, VAROVÁNÍ, ZBYTKOVÉ RIZIKO

- Přilba byla navržena ke snížení energie při dopadu padajících předmětů. Přilba neposkytuje ochranu ze strany, zepředu ani zezadu.
- Doba ukládání přilby: do 3 let při teplotě 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Doba používání helmy*: do 5 let (PE, ABS, PC) *pokud je přilba nepoškozená
- Přilby vyrobené z PE (řada TE) by měly být vyměňovány po 10 letech.
- Před každým použitím se přilba musí kontrolovat, zda není poškozená, například pořezaná, popraskaná apod. Pokud je takové poškození zjištěno, musí být přilba hned vyměněna. Platí to i v případě, že po nehodě přilba nevypadá jako poškozená.
- Skladujte přilbu na suchém místě za normálních teplot, mimo přímé slunce a mráz.
- Přilbu čistěte slabým detergentem a teplou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní chemikálie, protože by došlo k narušení skořepiny přilby.
- Na přilbu nelepte žádné štítky, nepoužívejte rozpouštědla, samolepky ani laky, protože by neúmyslné narušení nebo změna mohly ovlivnit ochrannou funkci přilby.
- Přilby řady C a F nejsou vhodné pro použití v elektrotechnických provozech, protože mají větrací otvory. Přilby řady E jsou navženy pro elektrotechniky.
- Ani vyzkoušená ochranná přilba neposkytuje úplnou ochranu proti zranění.

NASAZENÍ A NASTAVENÍ Hlavový popruh je na koncích opatřen výstupky, takže může být přizpůsoben téměř jakékoli velikosti hlavy. Upravte velikost hlavového popruhu takovým způsobem, aby byla přilba pohodlně usazena na vaší hlavě a neskloužala, když se předkloníte. Pokud je na hlavovém popruhu ráčnový mechanismus, mírně vytáhněte a otočte, dokud není přilba na hlavě pevně usazena, aniž by tlačila. Potom dotáhněte ráčnový mechanismus dozadu.

ZNAČENÍ Přilby ROCKMAN jsou kontrolovány nad rámec zákonného minima v souladu s EN 397, navíc na následující kritéria:
a) Velmi nízké okolní teploty, ABS, PE -30°C; PC -30°C
b) Velmi vysoké okolní teploty, +150 °C (pouze přilby PC bez větrání)
c) Elektrická izolace 440 V AC (v souladu s EN 397) až 1 000 V AC nebo 1 500 V DC (v souladu s EN 50365), řada E
d) Použití při práci s roztavenými kovy: MM (pouze přilby PC bez větrání)
e) Obvod hlavy: 53–62 cm
f) Výrobce: ENHA
g) Datum výroby: Měsíc/rok
h) Materiál: ABS, PE nebo PC
Příklad označení: Přilba typu C4 = Stavební helma 4 bod postroj PE, Přilba typu F6A = Lesní helma 6 bod postroj ABS, Přilba typu E4 = Elektrická helma 4 bod postroj PE

PŘÍSLUŠENSTVÍ Bradový popruh lze připojit k samočinné se uvolňujícímu háku na vnější straně hlavového popruhu (pokud hrozí nebezpečí uškrcení). Přilba může být opatřena ochranou sluchu a obličeje (brůzor, brýle na přilbu). Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na výrobce.

NÁHRADNÍ DÍLY Pro přilby ROCKMAN jsou k dispozici následující náhradní díly: Možnosti terminlo zavěšení se 4 nebo 6 body (standardní, výstupky) nebo ráčnový mechanismus s různými potními pískami, dlouhými nebo kratšími, z mnoha materiálů (kůže, plyš, plast, fotel).

POZNÁMKA Během práce pod napětím nebo při práci v blízkosti částí pod napětím lze bezpečně používat ochranu sluchu s plastovými ústřiky (model 3017) ve spojení s přilbami pro elektrotechniky. Alternativně lze během práce BEZ elektrického rizika použít kombinaci ochrany sluchu s držákem z nerezové oceli a přilbu (mechanická rizika podle EN 397). Během práce na vedení pod napětím nebo práci blízko částem pod napětím nesmí být tato přilba používána jako jediný ochranný prostředek. Další kompatibilní OOP se musí používat podle rizik příslušné práce. Přízory pro elektrotechniky jsou k dispozici od výrobce.

CERTIFIKACE CE Tento výrobek byl testován v souladu s nařízením EU 2016/425 a splňuje všechny požadavky harmonizované normy EN 397:2012+A1:2012 a EN 50365:2002 (řada E, TE). Viz www.gg-doc.com/enha

LIKVIDACE Přilbu můžete zlikvidovat jako zbytkový odpad, v souladu s obecnými předpisy pro likvidaci. Pokud potřebujete další informace, obraťte se prosím na výrobce.

DE **GEBRAUCHSANWEISUNG: INDUSTRIESCHUTZHELM**

nach Standard EN 397:2012+A1:2012 ROCKMAN Serie C und F (Bau- und Forsthelme) CE EN397Prüfinstitut ist die notifizierte Stelle NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
nach Standard EN 397:2012+A1:2012 + EN50365:2002 ROCKMAN Serie E und TE (Elektriker) Prüfinstitut ist die notifizierte Stelle NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle Zwengenberger Straße 68 D-42781 Haan CE 0299
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

EINSATZ, UNTERSUCHUNG, WARTUNG, LAGERUNG, TRANSPORT, REINIGUNG, WARNHINWEISE, RESTRISIKO

- Der Helm dient der Minderung der Aufprallwucht von fallenden Gegenständen. Der Helm bietet keinen seitlichen, vorderen oder hinteren Schutz.
- Helmlagerdauer: bis zu 3 Jahre, bei 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Helmeinsatzdauer*:bis zu 5 Jahre (PE, ABS, PC) *solange der Helm unbeschädigt ist.
- Vor jeder Nutzung muss der Helm auf Beschädigungen wie Schnitte, Risse oder Ähnliches untersucht werden.
- Der Helm muss im Falle einer solchen Beschädigung sofort ausgetauscht werden. Das gilt auch dann, wenn der Helm bei einem Unfall scheinbar unbeschädigt geblieben ist.
- Lagern Sie den Helm bei normalen Temperaturverhältnissen an einem trocken-, sonnen- und frostsicheren Ort.
- Transportieren Sie Ihren Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behältnis möglichst ohne Stoßeinwirkung.
- Reinigen Sie den Helm mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Es sollten keine Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien benutzt werden, da diese die Helmschale angreifen.
- Bitte keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen, da jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung die Schutzfunktion beeinträchtigen kann.

KENNZEICHNUNG Die ROCKMAN Helme wurden über das gesetzliche Mindestmaß nach EN397 hinaus nach folgenden Zusatzkriterien geprüft.
a) sehr niedrige Umgebungstemperatur ABS,PE -30°C ; PC -30°C
b) sehr hohe Umgebungstemperatur +150°C (nur PC Helme ohne Belüftung)
c) elektrische Isolierung VAC 440 (nach EN397) bis AC 1000 V bzw DC1500V (nach EN 50365), E und TE Serie
d) Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall: MM (nur PC Helme ohne Belüftung)
e) Kopfweite : 53-62cm
f) Hersteller: ENHA
g) Herstelldatum: Monat/Jahr
h) Material: ABS, PE oder PC
Beispiel Kennzeichnung:
Helmtyp C4 = Bauhelm, PE, 4-Punkt Innenausstattung
Helmtyp F6A = Forsthelm, ABS, 6-Punkt Innenausstattung
Helmtyp E4 = Elektrikerhelm, PE, 4-Punkt Innenausstattung

ZUBEHÖR Die Kinniemen können an den selbstöffnenden (bei Gefahr des Strangulierens) Haken an der Außenseite des Kopfbandes eingehängt werden. Gehörschutz und Gesichtschutz (Visiere,Helmblende) können an den Helm montiert werden. Informationen erhalten Sie von Hersteller.

ERSATZTEILE Folgende Ersatzteile sind für ROCKMAN Helme lieferbar: 4 oder 6 Punkt Innenausstattung Standard (Noppen) oder Drehverschluß mit verschiedenen Schweißbändern mit oder kurz in vielen Ausführungen (Leder, Vlies, Kunststoff, Frotee)

BEMERK Wei arbeije på eller i nærheden af spændingsførende dele er det muligt at anvende hørevern med plastbøjler (model 3017) i forbindelse med en elektriker-hjelm. Alternativt kan der arbejdes BEVÆGELSESFRIT med hørevern i elektrisk arbejde. Som alternativ er det ved arbejde UDEN elektriske fare muligt at anvende en kombination af hørevern med bøje i rustfrit stål (mekaniske fare iht. EN 397). Ved arbejde på eller i nærheden af spændingsførende dele må hjelmen ikke anvendes alene. Afhængigt af de pågældende fare i forbindelse med arbejdet er brugen af andre, kompatible personlige værnemidler nødvendig. Visier til elektrisk arbejde kan fås hos producenten.

CE-CERTIFICERING Dette produkt er afprøvet iht. forordning EU 2016/425 og opfylder kravene i de harmoniserede standarder 397:2012+A1:2012 og EN 50365:2002 (serie E, TE) Overensstemmelseserklæringen kan findes på www.gg-doc.com/enha

BORTSKAFFELSE Sikkerhedshjelmen kan bortskaffes ifølge de generelle regler for bortskaffelse af affald. Hvis du ønsker flere oplysninger herom, bedes du rette henvendelse til producenten.

DK **BRUGSANVISNING: SIKKERHEDSHJELM TIL INDUSTRIBRUG**

iht. standarden EN 397:2012+A1:2012 ROCKMAN Serie C og F (hjelme til byggeri og skovbrug) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
iht. standarden EN 397:2012+A1:2012 + EN 50365:2002 ROCKMAN Serie E og TE (elektrisk isolerende hjelme) CE 0299
Hjelmene fra ROCKMAN overstiger kravene i EN 397:2012+A1:2012 og EN 50365:2002
Vores hjelme afprøves hos det bemyndigede organ NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

ANVENDELSE, KONTROLLIMINE, HOOLDAMINE, HOIUSTAMINE, PUHASTAMINE, HOIATUSED, JÄÄKOHT

- Kiiver on ette nähtud kukkuvate esemete mõju vähendamiseks. Kiiver ei kaitse kandjat küljelt, eest ega tagant.
- Kiivri hoiustamise kestus: kuni 3 aastat, temperatuuril 0°C - 40°C (PE, ABS, PC)
- Kiivri kasutamise kestus*: kuni 5 aastat (PE, ABS, PC) *niikaua, kuni kiiver on kahjustamata
- Veenduge enne kiivri igat kasutuskorda, et see pole kahjustatud (sisselõiked, praod jms).
- Kui märkate sääraseid kahjustusi, peate kiivri vivitamatult välja vahetama. See nõue kehtib ka siis, kui kiiver ei paista olevat pärast õnnetust kahjustada saanud.
- Hoiustage kiivrit kuivas ja tavapärasel temperatuuril, vältides selle kokkupuudet päikesevalguse ja külmaga.
- Puhastage kiivrit õrnatoimelise pesuaine ja sooja veega. Ärge kasutage lahusteid ega tugevatoimelisi kemikaale, kuna need võivad kahjustada kiivri kesta.
- Ärge kleepsuge kiivrile kleebiseid ja kleepsilte ning vältige selle kokkupuudet lahustite ja lakkidega, kuna see juhul riske kiivri kaitsevõime vähenemisest.
- Ventilatsioniavade tõttu ei sobi C- ja F-seeria kiivrid kasutamiseks elektrijaamades. Elektrikel soovitame kasutada E-seeria kiivreid.
- Kuigi tegu on katsetatud tööstuslikku kaitsekiivriga, ei paku see vigastuste eest täielikku kaitset.

PÄHEPANEMINE JA SOBITAMINE Peavõru otstes asuvad nupukesed võimaldavad kiivri kohandamist peaaegu igas suuruses peale. Reguleerige peavõru nii, et kiiver sobituks teie mugavalt pähe ega libiseks, kui kummardate. Kui peavõrul on pöörisähmen, tõmmake seda ja pöörake seda nii, et kiiver sobitub pähe tihedalt, kuid ei pigista. Seejärel surage põrkseadis taas sisse.

MÄRGISTUS ROCKMAN kiiverid on kontrollitud vastavalt standardile EN 397, seadusliikest minimumiga täiendavate kriteeriumidele:
a) Very low temperature -30°C ABS, PE; -30°C; PC -30°C
b) Very high ambient temperature +150°C (PC helmets without ventilation only)
c) Electrical insulation 440V AC (in accordance with EN 397)
up to 1,000V AC or 1500V DC (in accordance with EN 50365), E Series
d) Use when working with molten metal: MM (PC helmets without ventilation only)
e) Head circumference: 53 - 62 cm
f) Manufacturer: ENHA
g) Date of manufacture: Month/year
h) Material: ABS, PE or PC
Example marking: Type C4 = construction helmet, PE, 4-point suspension harness, Helmet type F6A = forestry helmet, ABS, 6-point suspension harness, Helmet type E4 = electricians helmet, ABS, 4-point suspension harness

ACCESSORIES The chin straps can be attached to the self-releasing hook on the outside of the headband (where there is a risk of strangulation). The helmet can be fitted with hearing and face protection (visor, helmet goggles). Please contact the manufacturer for further information.

SPARE PARTS The following spare parts are available for ROCKMAN helmets: 4 or 6 point internal suspension options (standard, nubs) or ratchet with different sweat bands, long or short, in many materials (leather, fleece, plastic and terry towelling).

NOTICE During live-line working or work close to live parts, hearing protection with plastic brackets (Model 3017) can be safely used in conjunction with electricians' helmets. Alternatively, it is possible to WORK WITHOUT ELECTRICAL RISK using a combination of hearing protection with stainless steel bracket and helmet can be used (mechanical risks in accordance with EN 397). During live-line working or work close to live parts, this helmet must not be used by itself. Other compatible PPE must be used according to the risks from the relevant work. Electricians' visors are available from the manufacturer.

CE CERTIFICATION This product has been tested in accordance with Regulation EU2016/425 and complies with all requirements of harmonised Standard EN 397:2012 + A1:2012 as well as EN 50365:2002 (E, TE Series) Please see www.gg-doc.com/enha for the Declaration of Conformity.

DISPOSAL You can dispose of your helmet as residual waste, in accordance with general disposal information. If you require further information, please contact the manufacturer.

ES **INSTRUCCIONES DE USO: CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

conforme a EN 397:2012 + A1:2012 ROCKMAN gamas C y F (cascos forestales y de construcción) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
conforme a EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 ROCKMAN gamas E y TE (electricistas) CE 0299
Los cascos de la gama Rockman superan los requisitos de EN 397:2012 + A1:2012 y EN 50365:2002
El instituto de pruebas de nuestros cascos es el organismo de pruebas y certificación NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

USO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, ADVERTENCIAS Y RIESGO RESIDUAL

- El casco está diseñado para reducir el impacto de la caída de objetos. El casco no ofrece protección lateral, frontal o trasera.
- Tiempo de conservación de cascos: hasta 3 años en 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Tiempo de uso*: hasta 5 años en (PE, ABS, PC) *mientras no esté dañado
- Antes de cada uso, deberá revisar el casco para comprobar que no presenta daños como rayaduras, grietas, etc.
- Si detecta algún daño en el casco, deshágase de él inmediatamente. Esto también se aplica si ha estado involucrado en un accidente y no presenta ningún daño aparente.
- Guarde el casco en un lugar seco a temperaturas normales, y manténgalo alejado del sol y las heladas.
- Limpie el casco con agua tibia y un detergente suave. No utilice solventes ni agentes químicos agresivos ya que afectarían al armazón del casco.
- Por favor no le ponga al casco pegatinas o etiquetas auto adhesivas, ni use solventes ni barnices ya que cualquier interferencia o cambio puede afectar a la funcionalidad del mismo.
- Los cascos de las gamas C y F no se pueden utilizar en instalaciones eléctricas debido a sus orificios de ventilación. La gama de cascos de la serie E se ha diseñado para electricistas.
- Incluso un casco de seguridad industrial completamente probado no ofrece una protección total contra lesiones.

CÓMO PONERSE Y QUITARSE EL CASCO La banda para la cabeza cuenta con topes en los extremos para poder adaptarse a prácticamente todos los tamaños de cabeza. Ajústela hasta que el casco esté bien colocado, resulte cómodo y no se caiga cuando se incline hacia delante. Si cuenta con ajuste por trinquete, tire de él ligeramente hacia fuera y gírelo hasta que el casco quede bien ajustado en su cabeza sin crear una presión excesiva. Apriete el trinquete hacia dentro otra vez.

ETIQUETADO Los cascos ROCKMAN se han probado más allá de los mínimos legales conforme a EN 397, y se ha comprobado en:
a) Muy bajas temperaturas ABS, PE -30 °C; PC -30 °C
b) Muy altas temperaturas +150 °C (cascos de PC sin ventilación únicamente)
c) Aislamiento eléctrico 440 V de CA (conforme a EN 397) hasta 1 000 V de CA o 1 500 V de CC (conforme a EN 50365), gama E
d) Utilización con trabajos de metal fundido: MM (cascos de PC sin ventilación únicamente)
e) Perímetro de la cabeza: 53 - 62 cm
f) Fabricante: ENHA
g) Fecha de fabricación: mes/año
h) Material: ABS, PE o PC
Tipo de casco C4 = casco de construcción, PE, 4-punto arnes, Tipo de casco F6A = casco de bosque, ABS, 6-punto arnes, Tipo de casco E4 = casco eléctrico, PE, 4-punto arnes

ACCESORIOS El barboquejo puede acoplarse al engarche de apertura automática ubicado en la parte exterior de la banda para la cabeza (si hubiera riesgo de estrangulamiento). Se puede acoplar protección facial y auditiva al casco (pantallas y gafas de seguridad). Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.

RECAMBIOS Los siguientes recambios están disponibles para los cascos ROCKMAN: opciones de suspensión interna de 4 o 6 puntos (estándar, topes) o trinquete con diferentes bandas antisudor, largas o cortas, en diversos materiales (cuero, forro polar, plástico o toalla).

ADVERTENCIAS Cuando esté llevando a cabo trabajos en tensión o cerca de piezas en tensión, puede utilizar protección auditiva con soportes de plástico (modelo 3017) junto con los cascos para electricistas, con total seguridad. Alternativamente, durante trabajos SIN riesgo eléctrico, se puede utilizar una combinación de protección auditiva con soporte de acero inoxidable y casco (riesgos mecánicos conforme a EN 397). Durante trabajos en tensión o cerca de piezas en tensión, no deberá utilizarse este casco solo. Deberán utilizarse otros EPI compatibles según los riesgos del trabajo correspondiente. El fabricante dispone de pantallas para electricistas.

CERTIFICACIÓN CE Este producto se ha sometido a pruebas conforme a EU2016/425, y cumple con todos los requisitos de la norma armonizada EN 397:2012 + A1:2012 así como con EN 50365:2002 (gama E, TE) Visite www.gg-doc.com/enha, para acceder a la declaración de conformidad.

CÓMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO Deshágase de este producto como si se tratase de un desecho residual, conforme a las disposiciones generales de eliminación de desechos. Si necesita más información, por favor póngase en contacto con el fabricante.

FI **KÄYTTÖOHJEET: TEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄ SUOJAKYPÄRÄ**

standardin EN 397:2012 + A1:2012 ROCKMAN-sarjan C ja F (rakennus- ja metsätoetiliusuiden kypärät) mukainen CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
standardin EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 mukainen ROCKMAN-sarja E ja TE (sähköasentajat) CE 0299
Rockman-sarjan kypärät ylittävät standardin EN 397:2012 + A1:2012 ja EN 50365:2002 vaatimukset
Kypäröiden testilaitos on ilmoitettu testaus- ja sertifiointilaitin NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan.
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

KÄYTTÖ, TARKASTUS, HUOLTO, VARASTOINTI, PUHDISTUS, VAROITUKSET, JÄÄNNÖSRISKI

- Kypärä on suunniteltu vähentämään putoavien esineiden iskuja. Kypärässä ei ole sivu-, etu- tai takasuojaa.
- Kypärän säilyvyysaika: aikeissa 3 vuotta, at 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Kypärän käytöikä*: aikeissa 5 vuotta (PE, ABS, PC)* kun kauan kuin se on vahingoittumaton
- Ennen jokaista käyttöä kypärä tulee tarkistaa vaurioiden, kuten viilat ja halkeamat, varalta.
- Kypärä on vahdettava välittömästi, jos tällainen vaurio havaitaan. Tämä pätee myös vaikka kypärässä ei näyttäisi olevan vahinkoa onnettomuuden jälkeen.
- Säilytä kypärä kuivassa paikassa normaaleissa lämpötiloissa, poissa auringonvalolta ja pakkaselta.
- Puhdista kypärä mieidolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Älä käytä liuottimia tai kovia kemikaeleja, koska ne voikaa rikoa kypärän kuoreen.
- Älä käytä kypärässä tarroja, liuottimia, itsekiinnittyviä tarroja tai lakkoja, koska mahdolliset häiriöt tai muutokset voivat vaikuttaa kypärän suojaustoimintoon.
- C- ja F-sarjan kypärät eivät sovellu käyttötäviksi sähkölaitoksissa ilmanvaihtoaukkojen vuoksi. E-sarjan kypärät on suunniteltu sähköasentajille.
- Testattu teollisuudessa käytettävä suojakypäräkään ei tarjoa täydellistä suojaa loukkaantumiselta.

PUKEMINEN JA ASENNUS Päippannan päissä on nupit, joten se voidaan sovittaa melkein mihin tahansa pään kokoon. Säädä päippanta niin, että kypärä sopii mukavasti päähäsi eikä liukkaitsa, jo ei tronna ipäte ko ajoa. Jos päippanta on rattkirsty, vedä sitä hieman ulos ja käännä sitä, kunnes kypärä on tukasti päässä, mutta ilman liallista painoita. Paina sitten rattkirstys takaisin sisään.

MERKINNÄT ROCKMAN-kypärät tarkastetaan EN 397 -standardin mukaisen lailliseen vähimmäisvaatimuksen lisäksi myös seuraavien perusteiden mukaisesti:
a) erittäin alhainen ympäristön lämpötila ABS, PE -30 °C; PC -30 °C
b) Erittäin korkea ympäristön lämpötila + 150 °C (PC-kypärät ilman ilmanvaihtoa)
c) Sähköeristys 440V AC (EN 397 mukaan) enintään 1 000 VAC tai 1 500 VDC (standardin EN 50365 mukaan), E-sarja
d) Käytä sulan metallin kanssa työskentelässä: MM (vain PC-kypärät ilman ilmanvaihtoa)
e) Pään kehä: 53–62 cm
f) Valmistaja: ENHA
g) Valmistuspäivämäärä: kuukausi/vuosi
h) Materiaali: ABS, PE tai PC
Esimerkki merkinnästä: Kypärä tyyppi C4 = Rakennus kypärä, PE, 4 piste valjaat
Kypärä tyyppi F6A =Metsä kypärä, ABS, 6 piste valjaat, Kypärä tyyppi E4 =Sähköasentajan kypärä, PE, 4 piste valjaat

LISÄLAITTEET Leukahihnat voidaan kiinnittää itse vapautuvaan koukkuun päippannan ulkopinnalla (jos kuitusmitsaus on olemassa). Kypärässä voi olla kuulon- ja kasvosuojaus (visiirit, kypärät suojalasit). Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisätietoa.

VAROASAT ROCKMAN-kypärään on saatavana seuraavat varaosat: 4n tai 6n pisteen sisäiset (suusitusvaihtoehdot (standardi, nupit) tai rattkirstys eriisailla hikipannoilla, pitkä tai lyhyt, useita eri materiaaleja (nahka, fleece, muovi, frotee).

ILMOITUS Muovikannattimilla varustettuja kuulonsuojaimia (malli 3017) voidaan turvallisesti käyttää sähköasentajien kypärien kanssa työskennellässä virroitettujen osien läheisyydessä. Ilman sähköisen iskun vaaraa (ei sähköisiä vaaroja) voidaan käyttämällä kuulansuojaimen yhdistelmää voidaan käyttää työskennellässä ILMAN sähköriskiä (mekaaniset riskit standardin EN 397 mukaisesti). Kypärää ei saa käyttää sellaisenaan työskennellässä virroitettujen osien läheisyydessä. Muut henkilökohtaiset suojavarusteet on oltava läheillä. Muita yhteensopivia henkilönsuojaimia on käytettävä työn riskien mukaan. Sähköasentajan visiirit ovat saatavilla valmistajalta.

CE-SERTIFIOINTI Kyseessä oleva tuote on testattu EU2016 / 425 -standardin mukaisesti ja se täyttää kaikki yhdenmukaistetun standardin EN 397:2012 + A1:2012 vaatimukset sekä standardin EN 50365:2002 (E, TE sarja) vaatimukset. Katso asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset sivustolta www.gg-doc.com/enha.

HÄVITTÄMINEN Voit hävittää kypärän jäännösjätteenä yleisten hävitystietojen mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan.

GR **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

σύμφωνα με το πρότυπο EN 397:2012 + A1:2012 ROCKMAN Σειρά C και F (κράνη κατασκευών και δασοκομίας) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan
σύμφωνα με το πρότυπο EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 ROCKMAN Σειρά E και TE (ηλεκτρολόγοι) CE 0299
Το κράνη της σειράς Rockman υπερκαλύπ

ENHA ROCKMAN

GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
NÁVOD K POUŽITÍ
BRUGSANVISNING
KASUTUSJUHEND
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTTÖOHJEET
CONSIGNES D'UTILISATION
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI PER L'USO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ANVÄNDNINGSRÅD
NAVODILA ZA UPORABO
NÁVOD NA POUŽITIE
KULLANIM KILAVUZU
تعليمات للاستعمال: هذوا قلمسلامة الصناعية

CE EN397 (Rockman C, E, F)
EN50365 (Rockman E, TE)

T: **+49 (0)6873 669 0460** E: **info@enha.com**
www.enha.com
ENHA GmbH, Kasteler, Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany

IT — ISTRUZIONI PER L'USO: ELMETTO PROTETTIVO PER USO INDUSTRIALE

ROCKMAN Serie C ed E (elmetti per edilizia e uso forestale) conformi allo standard EN 397:2012 + A1:2012 CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan

ROCKMAN Serie F (e TE per elettricisti) conformi agli standard EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 CE 0299

Le caratteristiche degli elmetti della serie Rockman sono superiori a quanto previsto da EN 397:2012 + A1:2012 ed EN 50365:2002

I nostri elmetti vengono testati dall'istituto certificato NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan.

ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

USO, ISPEZIONI, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, PULIZIA, AVVISI, RISCHI RESIDUI

- L'elmetto è stato progettato per assorbire l'impatto in caso di caduta di oggetti. L'elmetto non fornisce alcuna protezione laterale né fronte/retro.
- Durata del casco: fino a 3 anni, a 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Casco durante la vita*: fino a 5 anni (PE, ABS, PC) *purché non danneggiato
- Prima di ciascun utilizzo, verificare che l'elmetto non presenti danni, come ad esempio tagli, crepe o altro ancora.
- Se l'elmetto fosse danneggiato, sostituirlo immediatamente. Sostituire l'elmetto dopo un eventuale incidente, anche se a prima vista doveva apparire integro.
- Conservare l'elmetto in un luogo asciutto, in condizioni di temperatura normali, proteggendolo dalla luce solare e dal freddo estremo.
- Pulire l'elmetto con un detergente delicato e acqua tiepida. Non utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero intaccare il rivestimento protettivo.
- Non applicare adesivi, solventi, etichette o vernici sull'elmetto, perché qualsiasi modifica o interferenza potrebbe ridurne l'efficacia protettiva.
- Gli elmetti delle Serie C ed F dispongono di fori di aerazione e pertanto non sono indicati per l'utilizzo in impianti elettrici. Gli elmetti della Serie E sono stati progettati appositamente per gli elettricisti.
- Nessun elmetto protettivo per uso industriale, anche se testato e certificato, può assicurare una protezione totale e assoluta contro gli infortuni.

VESTIBILITÀ I perni all'estremità della fascia interna ne consentono la regolazione, per adattarla a qualsiasi testa. Regolare la fascia in modo da ottenere il massimo comfort ed evitare che l'elmetto scivoli quando si china la testa. Se la fascia è dotata di cricchetti, tirare leggermente e girare fino a quando l'elmetto non calza perfettamente sulla testa, senza esercitare eccessiva pressione sulla testa. A questo punto, reinserire il cricchetto.

ETICHETTE Oltre alla conformità ai requisiti minimi legali previsti da EN 397, gli elmetti ROCKMAN vengono controllati per verificare che superino i seguenti criteri:
a) Temperature ambientali molto basse: ABS, PE -30°C, PC -30°C
b) Temperature ambientali molto elevate: +150°C (solo elmetti PC senza aerazione)
c) Isolamento elettrico: 440 Vca (in conformità con EN 397)
fino a 1.000 Vca o 1.500 Vcc (in conformità con EN 50365) Serie E
d) Adatto per attività con metalli fusi: MM (solo elmetti PC senza aerazione)
e) Ciconferenza testa: 53 - 62 cm
f) Produttore: ENHA
g) Data di produzione: Mese/anno
h) Materiale: ABS, PE o PC

Esempio di etichettatura: Tipo casco C4 = Casco da costruzione, PE, imbracatura 4 puntos, Tipo casco F6A = Casco forestale, ABS, imbracatura 6 puntos, Tipo casco E1 = Casco elettrico, PE, imbracatura 4 puntos

ACCESSORI I cinturini del sottogola possono essere fissati a ganci a rilascio rapido posti all'esterno della fascia (per evitare rischi di soffocamento). All'elmetto possono essere aggiunte protezioni per il volto e l'udito (visiera, occhiali). Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.

RICAMBI Sono disponibili le seguenti parti di ricambio per gli elmetti ROCKMAN: Poggiatesta con sospensioni a 4 o 6 punti (standard, perni) o a cricchetto con fasce antisudore, in un'ampia varietà di dimensioni e materiali (pelle, plastica, spugna).

AVVISO Quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimità di dispositivi alimentati è possibile utilizzare gli elmetti per elettricisti in combinazione con protezioni acustiche con staffe di plastica (modello 3017). In ASSENZA di pericoli elettrici, si può riconoscere una protezione acustica con staffe in metallo (modello 3016) in alcune zone (rischi meccanici in conformità con EN 397). Non utilizzare il solo elmetto quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimità di dispositivi alimentati. In base ai rischi presenti dal lavoro specifico, potrebbero essere necessario utilizzare altri dispositivi di protezione personale compatibili. Le visiere per elettricisti possono essere richieste direttamente al produttore.

CERTIFICAZIONE CE Il prodotto in questione è stato testato in linea al Regolamento EU2016/425 e risulta conforme a tutti i requisiti armonizzati degli standard EN 397:2012 + A1:2012 e di EN 50365:2002 (Serie E, TE) La Dichiarazione di conformità è disponibile fra i documenti del sito www.gg-doc.com/enha

SMALTIMENTO L'elmetto può essere smaltito insieme ai rifiuti indifferenziati, in conformità alle informazioni generali sullo smaltimento. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore. Informazioni benotigt werden, so wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

LT — NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: PRAMONINIS APSAUGINIS ŠALMAS

pagal standartą EN 397:2012 + A1:2012 ROCKMAN C ir F serija (statybiniai ir miškininkystės šalmai) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan

pagal EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 ROCKMAN E ir TE serija (elektrikams) CE 0299 „Rockman" serijos šalmai viršija EN 397:2012 + A1:2012 ir EN 50365:2002 reikalavimus

Mūsų šalmus bandymo institutas yra paskeltbojį bandymo ir sertifikavimo įstaiga NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan.

ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

NAUDOJIMAS, TINKINIMAS, PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, VALYMAS, ĮSPĖJIMAI, LIEKAMOJI RIZIKA

- Šalmas yra sukurtas sumažinti krentančio objekto smūgio stiprumą. Šalmas nesaugo galvos iš šonų, priekio arba galo.
- Šalmo tinkamumo laikas: iki 3 metų, ne 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Šalmo naudojimo laikas*: iki 5 metų (PE, ABS, PC) *toi, kol nepažeista
- Kiekvieną kartą prieš naudojant reikia patikrinti, ar ant šalmo nėra pažeidimų, tokių kaip įpjovimai, įskilimai ir pan.
- Aptikus tokį pažeidimą, šalmą būtina iš karto pakeisti. Tai galioja ir tiems atvejams, kai šalmas patyrė smūgį, nors ir neatrodo pažeistas.
- Laikykite šalmą sausoje vietoje normaliojo temperatūrojo, apsaugoju nuo saulės ir šalčio.
- Plaukite šalmą švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių arba stiprių chemikalų, nes jie pažeis šalmo kiautą.
- Nenaudokite ant šalmo lipduką, tirpiklių, lipinių etikečių ir lako, nes bet koks nenumatytas priedas arba pakeitimas gali pakenkti jo apsauginei funkcijai.
- C ir F serijos šalmai neskirti elektrikams dirbantiems įtampiniu, nes šie šalmai turi ventiliacijos angas. E serijos šalmai skirti elektrikams.
- Netgi išbandytas pramoninis apsauginis šalmas neužtikrina visiškos apsaugos nuo sužeidimo.

UŽSIDĖJIMAS IR PRITAIKYMAS Galvos juostos gale yra kauburėliai, leidžiantys atsilaisvinti laisvai blokei bet kokiam galvos dydžiui. Galvos juostą sureguliuokite taip, kad šalmas patogiai gulėtų ant galvos ir neslystų pasilenkus į priekį. Jei galvos juosta turi reketo mechanizmą, šiek tiek jį ištraukite ir sukite, kol šalmas tampriai apims galvą, bet per smarkiai nespaus. Tada vėl įstumkite reketo mechanizmą.

ŽENKLINIMAS ROCKMAN Šalmai patikrinti ne tik pagal minimalius teisinius reikalavimus, kaip numatyta EN 397, bet ir pagal šiuos papildomus kriterijus:
a) Labai žema aplinkos temperatūra: ABS, PE –30°C; PC –30 °C
b) Labai aukšta aplinkos temperatūra: +150 °C (tik PC šalmai be ventiliacijos)
c) Elektrinė izoliacija 440 V kint. sr. (pagal EN 397) iki 1000 V kint. sr. arba 1500 V nuol. sr. (pagal EN 50365), E serija
d) Tinkamas dirbant su išlydytu metalu: MM (tik PC šalmai be ventiliacijos)
e) Galvos apimtis: 53–62 cm
f) Gamintojas: ENHA
g) Pagaminimo data: mėnuo / metai
h) Medžiaga: ABS, PE arba PC

Pavyzdinis ženklinimas: Šalmo tipas C4 = Statybos šalmas, PE, 4 vieta pakinktai, Šalmo tipas F6A = Miško šalmas, ABS, 6 vieta pakinktai, Šalmo tipas E1 = Elektriko šalmas, PE, 4 vieta pakinktai

PRIEDAI Smakro dirželius galima tvirtinti prie savaime atsikabinančio kabliuko galvos juostos išorinėje pusėje (jeigu yra rizika pasimaugti). Prie Šalmo gali būti pritvirtintos klausos ir veido apsaugos priemonės (skydelis, šalmo akinai). Kreipkitės į gamintoją, kad suteiktų daugiau informacijos.

ATSARGINĖS DALYS ROCKMAN Šalmams tiekiamos šios atsarginės dalys: 4 arba 6 taškų viršinės raminės sistemos (standartinės, su kauburėliais) arba reketo mechanizmas su įvairiomis galimybėmis sugriebiančiomis juostelėmis, įgomis arba trumpomis, iš įvairių medžiagų (odos, vilnos, plastiko, frotinio audinio).

PASTABA Dirbant prie veikiančios elektros linijos arba arti dalių, kurioms taka srovė, su elektriko šalmu galima saugiai naudoti klausos apsaugos priemones su plastikiniais laikikliais (modelis 3017). Arba, jeigu darbas NESUSIJĘS su elektros rizika, galima naudoti šalmą ir klausos apsaugos priemones su neriūdančiojo pleno laikikliais (mechaninė rizika pagal EN 397). Dirbant prie veikiančios elektros linijos arba arti dalių, kurioms taka srovė, šalmo negalima naudoti vieno. Atsižvelgiant į darbo keliamą riziką, kartu reikia naudoti kitas suderinamas asmenines apsaugos priemones. Iš gamintojo galima užsisakyti elektriko skydelių.

CE SERTIFIKATAS Šis gaminys išbandytas pagal reglamentą ES 2016/425 ir atitinka visus darniojo standarto EN 397:2012 + A1:2012, taip pat EN 50365:2002 (E, TE serija) reikalavimus. Atitikties deklaraciją žiūrėkite adresu www.gg-doc.com/enha.

IŠMETIMAS Šalma galite išmesti kaip likutines atliekas pagal bendrąją informaciją apie išmetimą. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į gamintoją.

LV — LIETOŠANAS PAMĀCĪBA: INDUSTRIĀLĀ AIZSARGĶIVERE

atbilstoši standartam EN 397:2012+A1:2012 ROCKMAN sērija C un F (būvniecības un mežsaimniecības ķiveres) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan

atbilstoši standartam EN 397:2012+A1:2012 + EN50365:2002 ROCKMAN sērija E un TE (elektriķiem) CE 0299

ROCKMAN sērijas ķiveres pārsniedz EN 397:2012+A1:2012 un EN 50365:2002 prasības

Mūsu šķiveres pārbaudes organizācija ir atbildīgā iestāde NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan.

ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

LIETOŠANA, INSPICĒŠANA, APKOPE, GLABĀŠANA, TĪRĪŠANA, BRĪDINĀJUMI, ATLIKUŠIE RISKI

- Ķivere kalpo, lai mazinātu krītošo objektu radīto triecienu. Ķivere nenodrošina sānu, priekšējo vai aizmugurējo aizsardzību.
- Ķiveres glabāšanas laiks: līdz 3 gadiem, 0°C - 40°C (PE, ABS, PC)
- Ķiveres lietošanas laiks *: līdz 5 gadiem (PE, ABS, PC) *kamēr nav bojāts
- Ķiekviena kārtā priekš naudojant reiks patikrinti, ar ant šalmo nėra pažeidimų, tokių kaip įpjovimai, įskilimai ir pan.
- Šāda bojājuma gadījumā ķivere ir nekavējoši uzvelkama. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ķivere negadījumā šķietami nav bojāta.
- Glabājiet ķiveri vēsumā normālās temperatūrās sausā, saulainā un no sala pasargātā vietā.
- Tīriet ķiveri ar maigu tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni. Nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai agresīvās ķīmiskās vielas, jo tie var iedarināt ar ķiveres materiālu.
- Lūdzu, nepiestipriniet/neuzklājiet uz ķiveres uzlīmes, šķīdinātājus, pašlīmējošas etiketes un lakas krāsas, jo jebkura naparedzēta iejaukšanās vai izmaiņas var ietekmēt aizsargfunkcijas izmaiņas.
- C un F sērijas ķiveres ventilācijas atveru dēļ nav paredzētas darbam ar elektriķiem. E sērijas ķiveres un elektriķiem.
- Pat sertificēta industriālā aizsargķivere nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret traumām.

UZLIKŠANA UN PIELĀGOŠANA Galvas lencei galos ir izciļņi, kas ļauj to pielāgot gandrīz jebkuram galvas izmēram. Noregulējiet galvas lenci tā, lai ķivere labi piegulētu galvai un lai lecītes ķivere nesliktu no galvas. Ja galvas lence ir aprīkota ar groziņiem aizsēšanai, to var regulēt ar tām. Pēc tam, kad esat to ieguvis, to var fiksēt. Ja tas ir regulēts, bet bez pārlieka spiediena. Tad atkal to iespējams.

MARĶĒJUMS ROCKMAN ķiveres atbilstoši standartam EN397 minimālajām prasībām tiek pārbaudītas pēc šādām papildu kritērijiem:
a) Ļoti zemas apkārtējās temperatūras ABS,PE -30°C ; PC -30°C
b) Ļoti augstas apkārtējās temperatūras ABS,PE -30°C ; PC -30°C
c) Elektriskā izolācija 440 V kārt. s. (pagal EN 397) ik 1000 V kārt. s. arba 1500 V elektriskās līnijas (pagal EN 50365), E sērija
d) Piemērots darbam ar izkausētu metālu: MM (tikai PC šķiverēm bez ventilācijas)
e) Galvos apimtis: 53–62 cm
f) Ražotājs: ENHA
g) Ražošanas datums: mēnesis/gads
h) Materiāls: ABS, PE vai PC

Piemēram: Šķiveres tips C4 = Celtniecības šķivere, PE, 4 noņemamas siksnas, Šķiveres tips F6A = Mežsaimniecības šķivere, ABS, 6 noņemamas siksnas, Šķiveres tips E1 = Elektriķa šķivere, PE, 4 noņemamas siksnas

PIEDERĪGI Zoda siksnas var ieksārņāt pašaizverošajā (ņoņauguāsnās risku gadījumā) ārējā šķiveres daļā (ņemot vērā risku tīrīt virpuļu). Pie ķiveres var montēt dzirdes un redzes aizsargus (vizieri, ķiveres brilles). Detalizētāku informāciju var saņemt no ražotāja.

REZERVES DAĻAS ROCKMAN ķiverēm ir piegādājamas šādas rezerves daļas: 4 vai 6 punktu iekšējais standarta aprīkojums (ar izciļņiem) vai groziņmais aizsēšgs ar dažādām pretsvīšanas sentēm — dažāda garuma un no dažādiem materiāliem (ādas, plāsa, plastikāta, frotē)

PIEZĪME Strādājot ar zem strāvas esošām dažām vai to tuvumā, ar elektriķu šalmiem var droši valkāt dzirdes aizsargus ar plastmasas lokiem (modelis 3017). Vai ari darbiem BEZ elektriskiem riskiem ar ķiveri var izmantot arī tādas aizsargu ar bleauda loku. (mehāniskie riski atbilstoši EN397) Strādājot ar zem strāvas esošām dažām vai to tuvumā, ķiveri nedrīkst lietot vienu pašu. Nepieciešams izmantot citus saderīgus individuālos aizsarglīdzekļus atbilstoši veicamo darbu riskiem. Elektriķu vizieru var montēt dzirdes un redzes aizsargus (vizieri, ķiveres brilles). Detalizētāku informāciju var saņemt no ražotāja.

CE SERTIFIKĀCIJA Šis produkts tiks pārbaudīts atbilstoši Direktīvai EU2016/425 un atbilst harmonizētā standarta EN 397:2012+A1:2012 prasībām, kā arī papildus EN 50365:2002 (E, TE sērija) Atbilstības deklarāciju ir atrodama www.gg-doc.com/enha sadaļā.

UTILIZĀCIJA Jūs varat utilizēt savu aizsargķiveri sadzīves atkritumos atbilstoši vispārīgai utilizācijas informācijai. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.

MT — ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU: ELMU PROTETTIV INDUSTRIJALI

skont l-Istandard EN 397:2012 + A1:2012 ROCKMAN Serje C u F (ħaxwiecibas u l-forestrija) CE EN397 NB1974 PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven / DGUV Test-/Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan

skont EN 397:2012 + A1:2012 + EN 50365:2002 ROCKMAN Serje E u TE (electricians) CE 0299 L-elmi fis-serje Rockman jaqbżu r-rekwiżiti ta' EN 397:2012 + A1:2012 u EN 50365:2002

L-istitut tal-ittestjar għall-elmi tagħna huwa l-korp innotifikat tal-ittestjar u ċertifikazzjoni NB0299 DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan.

ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: ROCKMAN C, ROCKMAN F
ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: ROCKMAN E, TE

L-USU, SPEZJONI, SERVIZZ, ĦAŻNA, TINDIF, TWISSJIET, RISKJU RESIDWALI

- L-elmu ġie ddisinjat biex inaqqas l-impatt ta' oġġetti li jaqgħu. L-elmu ma jipprovdi ebda protezzjoni lqi li ġenb, fuq quddiem u lura wara.
- Żmien ikemm iħaddem l-elmu: sa 3 snin, f' 0°C – 40°C (PE, ABS, PC)
- Ħajja waqt l-użu tal-elmu *: sa 5 snin (PE, ABS, PC) * sakemm ma jkollhiex ħsara.
- Qabel kull użu, l-elmu għandu jiġi ċċekkjat għal xi ħsarat bħal qtugħ, xqug jew simili.
- Jekk tintaħaż xi ħsara, l-elmu għandu jiġi mibdul minnufih. Dan japplika wkoll jekk l-elmu ma jkunx jidher li sostna xi ħsara wara incident.
- Żomm l-elmu f'post niexef b'kundizzjonijiet normali tat-temperatura, 'l boġħod mix-xemx u s-sħana.
- Naddaf l-elmu b'sapun ħafif u ilma shun. Tużax solventi jew sustanzi kimiċi qawwijin peress li dawn jaffettwaw il-qoxra tal-elmu.
- Jekk jogħġbok tużax twaħħiż tikketts, solventi, tikketti awtoadesivi u lostri mal-elmu peress li kwalunkwe interferenza jew bidla mhux intenzjonata tista' taffettwa l-funzjoni protettiva tiegħu.
- L-elmi tas-Serje C u F mhumiex adatti għall-użu f'impjanti elettrici minħabba t-toqob tal-ventilazzjoni. L-elmi tas-Serje E huma ddisinjati ghal-electricians.
- Anke elmu protettiv industrijali tiestjat ma jaffrix protezzjoni shiha minn korriment.

KIF TILBSU U TAĠĠUSTAH Iċ-ċinga ta' madwar ir-ras hija mgħammra b'nodi fit-truffież biex ikun tista' tiġi aġġustata għal kwalsiasi kwalunkwe daqs ta' ras. Aġġustaħ iċ-ċinga ta' madwar ir-ras biex ikun f'daqsu tajjeb. Jekk ir-rota ta' ġenb ikun fiha mekkanizmu ta' ħaġa żgħira, ħaġġeb u mbagħad ħaġġeb mill-ġdid sa fejn ikun f'daqsu tajjeb, mingħajr ma jagħfas ħafna. Pożizzjonaħ mill-ġdid iċ-ċinga.

ĦAŻNA Ħażna ta' ħsarat fil-ħajjiet u f'ġrieħ ta' persuni jistgħu jseħħu f'ħin