

ČERVA

01130001 (137011) GADWALL

EN 420, EN407, EN 388



GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless knitted Kevlar® protective gloves with knitted cuff. Sizes 8, 9, 10, 11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of EN 420:1998, EN 388:1998 and EN 407:1998

Use: Gloves are designed for protection against mechanical risks and cut in dry conditions.

Features and marking:



read the authorized EC conformity user representative marking instruction identification



mechanical hazards icon



heat hazards icon

1341 - protection levels EN388:98

| | |
|----------------------|---|
| Abrasion resistance: | 1 |
| Cut resistance: | 3 |
| Tear resistance: | 4 |
| Puncture resistance: | 1 |

2xxxxx - protection levels EN407:98

| | |
|----------------------------------|---------|
| Flammability | class 2 |
| Contact heat | class x |
| Covective heat | class x |
| Convective heat | class x |
| Small splashes of molten metal | class x |
| Large quantities of molten metal | class x |

01130001 - article

size production date(month, year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats and mineral oils. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Great Britain

Authorized representative: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětprsté bežešvé ochranné rukavice pletené ze 100% Kevlaru® s elastickou manžetou na zápěstí. Jsou dodávány ve velikostech 8, 9, 10 a 11 v souladu s EN 420:1998 a EN 388:1998 a EN 407:1998.

Použití: Manipulace s materiály za sucha, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu zejména tam kde je riziko požežení ostřím. Poskytují ochranu před mechanickými riziky.

Vlastnosti a značení:



piktogram informace identifikace výrobce značka shody



piktogram mechanická rizika



piktogram teplo a oheň

1341 - Stupně ochrany EN388:98

| | |
|---|---|
| Stupeň ochrany proti oděru: | 1 |
| Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: | 3 |
| Stupeň ochrany proti dalšímu thnutí: | 4 |
| Stupeň ochrany proti propíchnutí: | 1 |

2xxxxx - Stupně ochrany EN407:98

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Odolnost proti hoření | třída 2 |
| Odolnost proti kontaktnímu teplu | třída x |
| Odolnost proti konvekčnímu teplu | třída x |
| Odolnost proti sálavému teplu | třída x |
| Odolnost proti malým rozstříkům kovu | třída x |
| Odolnost proti velkým rozstříkům kovu | třída x |

01130001 - typ rukavice

velikost datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlanovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte proředené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepравujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Velká Británie

Výrobce: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

FR GANTS

Description: Kevlar® gants à cinq doigts tricotés sans couture avec poignet tricoté. Tailles 8, 9, 10, 11. Chaque paire est caractérisé par le logo du fabricant, numéro de pièce, la date de fabrication et les icônes de la protection conformément à la norme EN 420:1998, EN 388:1998 et EN 407:1998

Utilisation: Les gants sont destinés à la protection contre les risques mécaniques et coupes dans des conditions sèches.

Caractéristiques et marquage:



lire identification CE de conformité les de représentant technique marquage instructions autorisé



risques mécaniques icône



dangers thermiques icône

1341 - des niveaux de protection EN388 : 98

| | |
|-------------------------------|---|
| Abrasion: | 1 |
| Résistance à la coupure : | 3 |
| Résistance à la déchirure : | 4 |
| Résistance à la perforation : | 1 |

2xxxxx - niveaux de protection EN407 : 98

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité | 2 |
| Chaleur en contact classe | x |
| Chaleur conventionnel classe | x |
| Chaleur radiant classe | x |
| Petites projections de métal en fusion classe | x |
| De grandes quantités de métal fondu classe | x |

01130001 - Article

taille date de fabrication (mois/année)

L'entretien et l'utilisation de gants de protection : Protéger les gants de protection contre la chaleur rayonnante, ne pas exposer à des solvants organiques et leurs vapeurs , les lubrifiants , les graisses et les huiles minérales . Enlever la saleté grossière avec un pinceau et laisser sécher les gants après utilisation. Les gants doivent pas être lavé à la machine ou nettoyés à sec .

Avertissement: Les gants doivent pas être utilisés s'il ya un risque d'être pris par des parties mobiles de la machine. Pièces de protection sont uniquement sur la paume du gant. Toujours utiliser la taille de gant et vérifiez la qualité des gants avant chaque utilisation. N'utilisez jamais des gants portés , trempés ou endommagés . Gants utilisation peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible, dans ce cas, ne pas utiliser de gants plus loin.

Transport et stockage: Les gants doivent être transportés dans son emballage d'origine ou dans un sac plastique . Les gants doivent être stockés dans un endroit frais et sec , à l'abri du soleil direct. La durée de conservation est de 5 ans à compter de la date de fabrication dans des conditions appropriées .

Certificat CE délivré par un organisme notifié n ° . 0120 , SGS Certification Services Yarsley , 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY , Grande-Bretagne

Agent: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

HU GADWALL VÉDŐKESZTYŰ

Leírás: Ötujjás kötött védőkésztyű Kevlar® szálból kötött mandzsettával. Méretek: 8, 9, 10, 11. Megfelel az EN 420:1998, EN 388:1998 és EN 407:1998 szabványok követelményeinek

Alkalmazás: mechanikai kockázatok ellen alkalmazható, elsősorban vágás elleni védelemre. Száraz környezetben alkalmas leginkább.

Tulajdonságok és jelzések:



olvasa el a meghatalmazott tájékoztatót képviselő



EK megfelelőségi jelzés



mechanikai ártalmak ellen



láng elleni védelemre

1341 - védelmi szintek EN388:98

| | |
|----------------------|---|
| koptatással szemben: | 1 |
| vágással szemben: | 3 |
| szakítással szemben: | 4 |
| átszúrással szemben: | 1 |

2xxxxx - védelmi szintek EN407:98

| | |
|--|---------|
| gyúlékonyság | class 2 |
| kontakt hővel szemben | class x |
| vezetési hővel szemben | class x |
| sugárzó hővel szemben | class x |
| kis mennyis. olvadt fém nagy menny. olvadt fém | class x |

01130001 - cikkszám

méret gyártás ideje (hónap/év)

Használat és karbantartás: Óvja a kesztyűket sugárzó hőtől, szerves oldószerektől és azok gőzeitől. Ne érintkezzen kenőanyagokkal, zsírokkal és ásványi olajokkal. A durva szennyeződést kefével távolítsa el, vagy öblítse le tiszta vízzel! A kesztyűket szobahőmérsékleten szárítsa használat és/vagy tisztítás után! A kesztyűket nem szabad mosógéppben vagy vegyileg tisztítani.

Figyelmeztetés: Mindig a megfelelő méretű kesztyűt viselje! A védőképességét a tenyér felőli oldalon fejtí ki. Felhasználás előtt ellenőrizze az állapotát! Soha ne használjon sérült, előregedett kesztyűt! Ne használja mozgó gépparktrészek közelében, ahol elakadás veszélye áll fenn! Nem alkalmas hegesztési munkához, vegyi anyagok vagy forró tárgyak - amelyek hőmérséklete magasabb, mint 50 ° C - kezelésére. Viselésénél az arra érzékeny egyéneknél előfordulhat bőrirritáció. Ilyen esetben a kesztyűt ne használja tovább

Szállítás és tárolás: Szállítsa és tárolja az eredeti csomagolásában, vagy műanyag tasakokban. Tárolja száraz, sötét és jól szellőző térben! Felhasználható a gyártástól számított 5 éven belül.

Az EK típusvizsgálati tanúsítást kiadta a notifikált intézet: 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Great Britain

Forgalmazó ČERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

NL WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Handschoenen, vijf vingers, Kevlar, rondgebreid met manchet. Verkrijgbaar in maat 8-11 volgens EN 420:1998 , EN 388:1998 en EN 407:1998.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in droge omstandigheden zoals verfijnde productieprocessen, machines, magazijn, lichtindustrie etc.

Eigenschappen en markering



Gebruiks- Aanwijzing Leverancier Europese regelgeving



pictogram voor mechanische risico's-hitte

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1341 - beschermingsniveau | EN388 : 98 |
| Slijtvaasheid: | 1 |
| Sniijweerstand : | 3 |
| Scheursterkte: | 4 |
| Perforatieweerstand: | 1 |

2xxxxx - beschermingsniveau EN407:98

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Ontvlambaarheid : | klasse 2 |
| Contacthitte : | klasse X |
| Geleidschitte : | klasse X |
| Stralingshitte : | klasse X |
| Kleine spatten gesmolten metaal : | klasse X |
| Grote hoeveelheden gesmolten metaal : | klasse X |

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstremgeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoenen voor het beoogde gebruik.

CE type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No. 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Groot-Brittannië

Leverancier: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjecho

PL RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE

Opis: Beższwowe, dziane rękawice ochronne wykonane z włókna kevlarowego. Dostępne w rozmiarach 8, 9, 10, 11. Każda para jest znakowana logo producenta, kodem artykułu, datą produkcji (rokiem) i piktogramami wskazującymi stopień ochrony zgodnie z normami EN 420:1998, EN 388:1998 oraz EN 407:1998.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Ochrona przed czynnikami mechanicznymi, przede wszystkim przecięciem, oraz przed czynnikami termicznymi w środowisku suchym. Wykonywanie czynności z różnego rodzaju materiałami, prace montażowe, wykorzystanie we wszystkich dziedzinach przemysłu.

Właściwości i przeznaczenie:



piktogram informacja identyfikacja producent oznaczenie zgodności



piktogram ryzyko mechaniczne



piktogram temperatura i ogień

1341 - Stopnie ochrony EN388:98

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stopień ochrony przeciw ścieraniu: | 1 |
| Stopień ochrony przeciw przecięciu: | 3 |
| Stopień ochrony przeciw rozdarciu: | 4 |
| Stopień ochrony przeciw przekłuciu: | 1 |

2xxxxx - Stopnie ochrony EN407:98

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Zachowanie się podczas palenia | klasa 2 |
| Odporność na ciepło kontaktowe | klasa x |
| Odporność na ciepło konwekcyjne | klasa x |
| Odporność na ciepło promieniowania | klasa x |
| Odporność na drobne rozpryski metalu | klasa x |
| Odporność na duże rozpryski metalu | klasa x |

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie należy stosować do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi ani z parami rozpuszczalników, smarami, tłuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy należy oczyścić rękawice z większych zanieczyszczeń za pomocą szcztotki i pozostawić rozłożone w temperaturze pokojowej. Rękawic nie należy prać ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawic nie należy używać, jeśli istnieje ryzyko zachaczenia o ruchome części urządzeń. Właściwości ochronne rękawic dotyczą jedynie części chwytnej dłoni. Należy stosować rękawice o właściwym rozmiarze i przed pracą zawsze sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać przelanych , rozdartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. W przypadku osób wrażliwych istnieje ryzyko podrażnienia skóry – w takim przypadku należy zaprzestać używania danyh rękawic.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji

Certyfikat typu został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Wielka Brytania

Podmiot upoważniony: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o. o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

(RO) MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Mănuși de protecție cu cinci degete, dintr-o singură bucată, tricotate din Kevlar®, cu manșete tricotate. Mărimile 8, 9, 10, 11. Fiecare pereche este marcată cu logo-ul producătorului, numărul articolului, data de fabricație și pictogramele de protecție în conformitate cu EN 420:1998, EN 388:1998 și EN 407:1998

Utilizare: Mănușile sunt concepute pentru protecție împotriva pericolelor mecanice și a tăierii în medii uscate.

Caracteristici și marcaje:



1341 – Niveluri de protecție EN388:98

| | |
|--------------------------|---|
| Rezistență la abraziune: | 1 |
| Rezistență la tăiere: | 3 |
| Rezistență la sfâșiere: | 4 |
| Rezistență la înțepare: | 1 |

2xxxxx – niveluri de protecție EN407:98

| | |
|---|---------|
| Inflamabilitate | clasa 2 |
| Încălzire prin conducție | clasa x |
| Încălzire prin convecție | clasa x |
| Încălzire prin convecție | clasa x |
| Stropire cu metal topit în cantități mici | clasa x |
| Cantități mari de metal topit | clasa x |

01130001 - articol mărime
dată de fabricație (luna/an)

Întreținerea și utilizarea mănușilor de siguranță: Protejați mănușile împotriva căldurii radiate, nu le expuneți la solvenți organici și vapori acestora, la lubrifianti, grăsimi și uleiuri minerale. Eliminați reziduurile persistente cu o perie și lăsați mănușile să se usuce liber la temperatura camerei după utilizare. Mănușile nu pot fi spălate la mașina de spălat sau prin curățare chimică.

Avvertisment: Mănușile nu trebuie utilizate dacă există pericolul agățării acestora în componente în mișcare ale utilajelor. Caracteristicile de protecție sunt aplicate numai pe secțiunea pentru palmă a mănușii. Utilizați întotdeauna măsura corectă și verificați starea mănușilor înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați niciodată mănușile uzate, rigidizate sau deteriorate în orice alt fel. Utilizarea mănușilor poate determina unele iritații ale pielii și reacții alergice pentru persoane cu piele foarte sensibilă. În acest caz opriți utilizarea acestor mănuși.

Transport și depozitare: Mănușile trebuie transportate în ambalajul original sau într-o pungă de plastic. Mănușile trebuie depozitate într-un mediu uscat, răcoros, ferite de lumina directă a soarelui. Durata de depozitare este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții corespunzătoare.

Certificatul de tip CE a fost emis de organismul notificat nr. 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Marea Britanie

Reprezentant autorizat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

(RU) ОХРАННЫЕ ПЕРЧАТКИ

Описание: Бесшовные вязаные перчатки из 100% Kevlar® с эластичной манжетой на запястье. Производятся в размерах 8, 9, 10 и 11. Отвечают уровням EN 420:1998, EN 407:2004 и EN 388:2003. ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р EN 388-2009, ГОСТ ЕН Р 407-2009


Использование: перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений и контактного тепла. В основном предназначены для манипуляций с горячими предметами в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности.

Vlastnosti a značení:



1341 - Степень защиты EN388:03
2xxxxx - Степень защиты EN407:04

| | |
|--------------------------|---|
| Степень износостойкости: | 1 |
| Устойчивость к порезам: | 3 |
| Устойчивость к разрывам: | 4 |
| Устойчивость к проколам: | 1 |



| | |
|---|---------|
| Устойчивость к горению | класс 2 |
| Устойчивость к контактному теплу | класс x |
| Устойчивость к конвекционному теплу | класс x |
| Устойчивость к излучаемому теплу | класс x |
| Устойчивость к брызгам расплавленного металла | класс x |
| Устойчивость к большому количеству расплавленного металла | класс x |

01130001 - артикул размер
месяц/год производства

Инструкция по пользованию: Избегайте избыточного контакта перчаток с излучаемым теплом а также контакта с органическими растворителями и их парами, водой. Сильное загрязнение удалите при помощи щетки, перчатки оставьте в горизонтальном положении при комнатной температуре. Нарукавники нельзя стирать или чистить химическим способом.

Предупреждение: перчатки не должны использоваться, если есть риск попадания в движущиеся части оборудования. Всегда используйте нарукавники, подходящие по размеру, перед использованием убедитесь в надлежащем состоянии перчаток. Ни в коем случае не пользуйтесь порванными, затвердевшими или поврежденными перчатками. Без ограничений по здоровью, возрасту и физиологическим особенностям.

Транспортировка и хранение: перчатки должны быть транспортированы в оригинальной картонной упаковке или в полиэтиленовом пакете, необходимо хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности составляет минимально 5 лет с даты изготовления при хранении в соответствующих условиях.

Сертификат был выдан уполномоченным органом номер 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, Великобритания

Уполномоченное лицо: CERVA GROUP a.s., Прологис Парк Прага – Аэропорт, павильон DC2, Прумыслова 483, 25261, Енеч, Чешская Республика. Страна производства: Китай

(SK) OCHRANNÉ RUKAVICE PĀĀPRSTOVÉ

Popis: PĀĀprstovĀ, bezšvovĀ ochrannĀ rukavice pletenĀ zo 100% Kevlaru. SĀ dodĀvanĀ vo veľkostiach 8, 9, 10 a 11 v sĀlode s EN 420:1998 a EN 388:1998 a EN 407:1998.

Použitie: ManipulĀcia s materiĀlmi za sucha, montĀžne prĀce, použitie vo vĀšetĀch oboch priemyslu, hlavne tam, kde je riziko porezania ostrĀm. PoskytĀjĀ ochranu pred mechanickĀmi rizikami.

Vlastnosti a vysvetlenie znaĀenia:



1341 - Stupne mechanickej ochrany EN388:98

| | |
|--|---|
| Stupeň ochrany proti oderu: | 1 |
| Stupeň ochrany proti prerezaniu Āepelou: | 3 |
| Stupeň ochrany proti dĀlĀšiemu trhaniu: | 4 |
| Stupeň ochrany proti prepichnutiu: | 1 |

2xxxxx - Stupne tepelnej ochrany EN407:98

| | |
|--|---------|
| Odolnosť proti horeniu: | třida 2 |
| Odolnosť proti kontaktnĀmu teplu | třida x |
| Odolnosť proti konvenĀn. teplu | třida x |
| Odolnosť proti sĀlĀvĀmu teplu | třida x |
| Odolnosť proti malĀm rozstrekom kovu | třida x |
| Odolnosť proti velĀkým rozstrekom kovu | třida x |

01130001 - typ rukavice
veľkostnĀ Āislo rukavice
dĀtum vĀroby (mesiac/rok)

NĀvod na použitie a ŀdržbu ochrannĀch rukavĀc: Rukavice chrĀnime pred velĀkým sĀlĀvĀm teplom. NesmĀ byť vystavenĀ pĀsobeniu organickĀch rozpĀstadiel a ich vĀparom, mazadiel, tukov a minerĀlnĀch olejov a vody. Po použitĀ hrubĀiu neĀistotu odstrĀnime kefou, vystřieme a nechĀme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sĀ urĀenĀ na Āistenie prĀnim.

Upozornenia: Rukavice sa nesmĀ použitĀ, keĀ existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivĀmi ĀĀĀstami strojov. Stupne ochrany sa vzťahuĀjĀ na dĀhovĀ ĀĀst rukavice. Používajte vĀdy sprĀvnu veľkosť rukavĀc a pred použitĀm skontrolujte stav vĀrobku. Nikdy nepoužívajte poĀkodenĀ rukavice. U precĀzivĀch osĀb nie je vylĀĀenĀ podrĀždenie pokĀzky - v takom prĀpade rukavice dĀlej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:PrepravovatĀ v predpĀsanom baleni v plastovĀch obaloch. SkladovatĀ v suchom a chladnom prostředi, mimo priameho sĀneĀnĀho svetla. Pri vhodnĀch podmienkach skladovania je doba skladovania 5 rokov od dĀtumu vĀroby.

CertifikĀt typu bol vĀdanĀ notifikovanou osobou Ā. 0120, SGS Yarsley Certification Services, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, VelĀkĀ BritĀnie

SpĀnomocnenec vĀrobcu pre SR: ĀERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, DĀlnĀĀnĀ cesta 2, 903 01 Senec

(TR) KORUYUCU ELDİVEN

Tanım: DikĀiĀsiz beĀ parmak Ārme eldiven, Kevlar® korumalı ve bilek kısmı Ārmeli. Bedenler 8, 9, 10, 11 numara .Her Āiftinin ŀzerinde imalatĀı logosu, ŀrĀn kodu, imal tarihĀi ve EN 420:1998, EN 388:1998 ve EN 407:1998'e gĀre Āaretlemeler bulunmaktadı.

Kullanım: Bu eldiven mekanik risklere karĀı ve kuru ortamda kesilmelere karĀı koruma saĀlamak iĀin dizayn edilmiĀtir.

Āzellikler ve Āaretlemeler:



1341 – EN388:1998'e gĀre

| | |
|--------------------|---|
| AĀınma direnci : | 1 |
| Kesilme direnci : | 3 |
| Yırtılma direnci : | 4 |
| Delinme direnci : | 1 |

2xxxxx – EN407:1998'gĀre korunma seviyeleri

| | |
|---|---------|
| TutuĀmaya karĀı direnĀ | class 2 |
| Temas ısısı direnci | class x |
| Konvektif ısı direnci | class x |
| Radyant ısı direnci | class x |
| KŀĀĀk erimiĀ metal sıĀramalarına karĀı direnĀ | class x |
| Bŀyŀk erimiĀ metal sıĀramalarına karĀı direnĀ | class x |

01130001 – ŀrĀn no
beden
ŀretim tarihi (ay/yıl)

Bakım ve kullanım iĀin talimatlar: Eldivenleri ranyant ısıdan ve kimyasal maddeler ile temastan uzak tutunuz. Kullanımdan sonra oluĀan kiri ince bir fırĀa ile temizleyiniz ve eldivenleri kendi halinde gerilmiĀ olarak oda sıcaklıĀında bırakınız.Eldivenler makinede yıkanamaz ve kuru temizlemeye verilemez.

Uyarı: Eldivenler hareketli makine parĀalarının bulunduĀu ortamlarda kullanılmamalıdır. Koruma ŀzellikleri sadece avuĀ iĀi kısımlara uygulanmıĀtır. Her zaman doĀru ŀlĀŀde eldiven kullanınız ve her kullanımdan ŀnce eldivenin iyi durumda olduĀunu kontrol ediniz. HiĀ bir zaman hasarlı eldivenleri kullanmayınız. Alerjik bŀnyelerde deri tahriĀine sebep olabilir, bŀyle bir durumda eldivenleri kullanmayınız.

ĀaĀınması ve saklanması: Eldivenler orijinal karton kutu paketlerinde veya plastik paketlerde sevĀ edilmelidir. Kuru, karanlık ve havadar yerlerde saklayınız. Uygun koĀullarda saklandıĀı zaman raf ŀmrŀ imal tarihinden itibaren 5 senedir.

EC sertifikası 0120 onay numaralı, 217-221 London Road, Camberley, Surrey, GU153EY, İngiltere adresinde bulunan SGS Yarsley Certification Services firması tarafından verilmiĀtir.

Yetkili temsilci: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Āek Cumhuriyeti