

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium Foam Remover

PENOSIL Premium Foam Remover este un spray de curățare pentru îndepărtarea spumei de construcție întărite de pe unelte și suprafețe. Înmoaie spuma întărită astfel încât să poată fi îndepărtat mecanic.

Domenii de aplicare

Îndepărtarea spumei de construcție întărite de pe unelte și zone murdărite de spumă întărită în timpul lucrului. De asemenea, potrivit pentru îndepărtarea vopselei.

Condiții de aplicare

Temperatura de aplicare de la + 5°C la +30°C. Testați compatibilitatea solventului pe substrat înainte de utilizare, pericol de deteriorare a suprafețelor.

Instrucțiuni de aplicare

Agitați cutia. Pulverizați agentul de curățare pentru spumă poliuretanică: PENOSIL Premium Cured Foam Remover pe spuma uscată/întărită, pe care doriți să o îndepărtați. **Evitați pulverizarea pe suprafețele din jurul spumei, deoarece solventul dizolvă lacul și vopseaua.** Lăsați 5 până la 10 minute ca soluția pulverizată să acționeze și apoi îndepărtați mecanic spuma înmuiată. La sfârșit curățați suprafața cu o cârpă de bumbac umedă.

Tubul conține substanțe inflamabile.

Curățare

Acoperiți cu un absorbant inert (de ex. nisip). Se colectează și se pune într-un recipient adecvat sau se lasă să se evapore. În caz de contact cu pielea clătiți imediat cu multă apă.

Date tehnice

Ingrediente:

Solvent: N-metil-2-pirolidonă > 50%

Propulsor: Propan / butan 25%

Culoare

Incolor

Ambalaj

Tuburi de metal sub presiune de 340 ml.

Condiții de depozitare



PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Durata de depozitare garantată este de 12 luni începând de la data fabricației dacă este depozitată în ambalajul original, închis, păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C, evitați înghețarea. Tuburile de aerosoli nu trebuie să fie depozitate sau transportate la temperaturi de peste + 50°C, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă soarelui.

Măsuri de siguranță

Irită pielea și ochii. Evitați inhalarea fumului când arde. Conține componenți inflamabili periculoși. Inhalarea nu este dăunătoare persoanelor sănătoase. Asigurați o bună ventilație pe perioada lucrului cu acesta!

**A NU SE PULVERIZA LÂNGĂ FOC SAU SURSE DE CĂLDURĂ!
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!**